

Karštųjų darbų saugos reglamentas 2024-01-01

Daugiau apie saugos reglamentą rasite adresu www.brannvernforeningen.no.

1. Apibrėžimas

Karštieji darbai – tai tokie darbai, kuriuos atliekant naudojami darbo įrankiai ir įranga, sukeliančys kibirkštis ir (arba) karštį, dėl kurių gali kilti gaisras. Jiems naudojama atvira ar paslėpta liepsna, karštas oras, suvirinimo, pjovimo ir šlifavimo įranga.

2. Kada taikomas šis saugos reglamentas

Jis taikomas atliekant karštuosius darbus bet kurioje aplinkoje, kai yra gaisro pavojus.

Išimtį sudaro karštieji darbai, atliekami specialiai pritaikytose gamybinėse patalpose ir dirbtuvėse.

Patalpoje negali būti vykdoma kita veikla, ji turi sudaryti atskirą ugnies kamerą. Jos paviršiai turi būti nedegūs.

3. Sutartis su kviestiniu specialistu ar rangovu

Jei karštuosius darbus atlieka kviestinis specialistas ar rangovas, apdraustasis privalo užtikrinti, kad saugos taisyklių reikalavimai būtų įtraukti į rašytinę sutartį ar kontraktą.

4. Saugos reikalavimai

4.1 Prieš atliekant darbus, turi būti užpildytas ir pasirašytas „Finans Norge Forsikringsdrift“ karštųjų darbų kontrolinis sąrašas arba kitas panašus dokumentas. Jį galite parsisiųsti iš www.brannvernforeningen.no.

4.2 Visos degiosios medžiagos, esančios pavojingoje zonoje, kurioje bus atliekami karštieji darbai, turi būti pašalintos arba apsaugotos.

4.3 Grindų, sienų ir lubų angos, esančios pavojingoje zonoje, kurioje bus atliekami karštieji darbai, turi būti užsandarintos.

4.4 Tinkama, reikiamos būklės gesinimo įranga – bent du 6 kg / litrų rankiniai gesintuvai – turi būti lengvai pasiekiami. Vieną rankinį gesintuvą galima pakeisti gaisrine žarna, prijungta prie vandens čiaupo

4.5 Paskirtas priešgaisrinės saugos prižiūrėtojas turi nuolat stebėti, ar nekyla gaisro pavojus, atliekant darbus, per pertraukas ir reikiamą laiko tarpą užbaigus darbus, bet ne mažiau kaip valandą. Kai laikoma, kad gaisro pavojus yra nedidelis, už priešgaisrinę saugą gali būti atsakingas pats vykdytojas.

4.6 Prižiūrėtojas ir vykdytojas privalo turėti galiojantį pažymėjimą karštiesiems darbams, išduotą „Stiftelsen Norsk Brannvernforening“ ar kitos pripažintos organizacijos, veikiančios kitose Šiaurės šalyse. .

5. Atliekant karštuosius darbus ant stogo, šalia jau paminėtų punktų, taikomi šie saugos reikalavimai:

5.1 Vykdamas karštuosius darbus ant stogo, be kontrolinio sąrašo, reikalinga ir atlikto darbų rizikos vertinimo dokumentacija.

5.2 Ant sutapdintų ir ventiliuojamų medinių stogų draudžiama naudoti atvirą ar paslėptą liepsną.

5.3 Atliekant karštuosius darbus ant kompaktiškų ir kitų 5.2 punkte nepaminėtų stogų, degi izoliacija ir degios konstrukcijos turi būti tinkamai apsaugotos nedegia izoliacija arba nedegiomis medžiagomis, užtikrinančiomis tinkamą apsaugą. Naudojant atvirą ar paslėptą liepsną, būtina išlaikyti pakankamą saugų atstumą iki pastato konstrukcijų ir (arba) pastato dalių, sudarytų iš degių medžiagų.